



## 2022 年辖区高速公路服务设施双随机抽查结果

检查单位：云南省普洱高速公路路政管理大队

检查时间：2022 年 9 月 7 日至 9 月 7 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	墨临高速公路	孟弄停车区 (临沧方向)	云南玉临高速公路建设有限责任公司	秦绍映 YN08056 邵 康 YN05072	1、男卫生间吊顶、灯脱落 5 处； 2、女卫生间安全出口指示牌掉落； 3、停车区小客车未按规定位置停放； 4、卫生间无电。	1 至 4 项责令限期整改。	
2	墨临高速公路	者东停车区 (临沧方向)	云南玉临高速公路建设有限责任公司	钟 磊 YN08057 邵 康 YN05072	1、男、女卫生间蹲坑无冲水； 2、男、女卫生间 3 个小便池接水管接头漏水； 3、公共场区绿化带杂草为修剪； 4、卫生间门口吊顶脱落 2 块。	1 至 4 项责令限期整改。	

3	墨临高速公路	振沅服务区 (临沧方向)	云南玉临高速公路建设有限责任公司	秦绍映 YN08056 邵 康 YN05072	1、公共洗手台 1 号盆，女卫生间 5 号盆掉落； 2、女卫生间 1 号、5 号、6 号蹲坑及 3 号蹲坑无法冲水； 3、男卫生间 6 号、19 号小便池不能感应冲水； 4、第三卫生间小便池不能冲水； 5、母婴室马桶损坏； 6、公共绿化带内杂草未修剪。	1 至 6 项责令限期整改。	
4	墨临高速公路	振太服务区 (临沧方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理公司	余祥福 YN08061 邵 康 YN05072	1、女卫生间 1 号、9 号、10 号、11 号大便厕位墙瓷砖开裂； 2、男卫生间 23 号、24 号蹲坑纯水箱无冲水； 3、男卫生间洗手台镜子开裂； 4、男卫生间墙壁上有蜘蛛网未清扫。	1 至 4 项责令限期整改。	