

附件 1.

2022 年辖区高等级公路服务设施“双随机、一公开”抽查结果

检查单位：曲靖高速公路路政管理大队

检查时间：2022 年 9 月 5 日至 9 月 6 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	G60 沪昆高速公路（曲胜段）	曲靖东服务区（曲靖至胜境关方向）	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	李国有 YN07720 李 纯 YN07743	9 月 05 日检查发现：1、女卫生间 9 号蹲坑故障；2、男卫生间 7、8 号水龙头故障；3、男卫生间 1、7、8、71 号小便池故障。	已下达责令整改通知书	
2	G60 沪昆高速公路（曲胜段）	胜境关停车区（胜境关至曲靖方向）	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	李国有 YN07720 邓 红 YN07734	9 月 05 日检查发现：1、女卫生间顶灯损坏一个；2、女卫生间水龙头洗手台检查孔损坏一个；3、男卫生间 18 号蹲坑故障；4、男卫生间 1 号小便池隔板故障。	已下达责令整改通知书	
3	G60 沪昆高速公路（曲胜段）	曲靖东服务区（胜境关至曲靖方向）	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	李国有 YN07720 李 纯 YN07743	9 月 05 日检查发现：1、女卫生间 39 号蹲坑损坏；2、男卫生间 34、36、37、38、43、71、72 号小便池故障。	已下达责令整改通知书	
4	G60 沪昆高速公路（曲胜段）	富源停车区（胜境关至曲靖方向）	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	李国有 YN07720 邓 红 YN07734	9 月 05 日检查发现：未发现问题		

5	G56 杭瑞高速公路 (宣曲段)	卜嘎服务区(曲靖 至宣威方向)	中交云南高速公路 发展有限公司曲靖 高速公路运营管理 处	吕建锋 25000017148 孔令刚 YN07741	9月05日检查发现: 1、停车区绿 化带黄土裸露面积大。	1、责令限期整改	
6	G56 杭瑞高速公路 (宣曲段)	桃园服务区(昆明 至宣威方向)	中交云南高速公路 发展有限公司曲靖 高速公路运营管理 处	孔令刚 YN07741 周继华 YN07724	9月05日检查发现: 1、停车区绿 化带黄土裸露面积大。	1、责令限期整改	
7	G56 杭瑞高速公路 (宣曲段)	桃园服务区(宣威 至昆明方向)	中交云南高速公路 发展有限公司曲靖 高速公路运营管理 处	范光团 YN07715 周继华 YN07724	9月05日检查发现: 1.加水处出 口下水道盖板基础下沉;	1、责令限期整改	
8	G60 沪昆高速公路 (曲嵩段)	杨官田停车区(曲 靖至昆明方向)	曲靖市公路建设开 发有限责任公司	崔 广 YN07740 李家跃 YN07716	9月06日检查发现: 1、房屋后 排水沟有垃圾; 2、加水带绿化带有 垃圾, 杂草多。	责令现场整改	
9	G56 杭瑞高速公路 (曲嵩段)	左所服务区(曲靖 至昆明方向)	曲靖市公路建设开 发有限责任公司	崔 广 YN07740 李家跃 YN07716	9月06日检查发现: 1、卫生间无 手纸; 2、卫生间蹲坑不干净; 3、 停车区有少量垃圾,	责令现场整改	
10	G60 沪昆高速公路 (曲嵩段)	马龙停车区(曲靖 至昆明方向)	曲靖市公路建设开 发有限责任公司	张金龙 YN07726 崔 广 YN07740	9月06日检查发现: 1、停车区角 落有垃圾; 2、加油站卫生间无手 纸。	责令现场整改	
11	G56 杭瑞高速公路 (普宣段)	宝山服务区(宣威 至普立方向)	云南交投集团经营 开发有限公司服务 区经营管理分公司	唐华权 YN07728 高 华 YN07729	9月06日检查发现: 1、停车区地 面有垃圾; 2、综合楼墙面脱落; 3、卫生间墙体开裂、4、卫生间 蹲坑冲洗不及时。	1、4 责令现场整 改, 2、3 责令限 期整改	

12	G56 杭瑞高速公路 (普宣段)	宣威服务区(普立 至宣威方向)	云南交投集团经营 开发有限公司服务 区经营管理分公司	桂金芬 YN07727 唐华权 YN07728	9月06日检查发现: 1、洗手台上有水渍; 2、卫生间地面有垃圾; 3、雨棚玻璃损坏、4、综合楼地面有垃圾、5 化共场区地面有垃圾。	1、2、4、5 责令 现场整改, 3 责 令限期整改	
----	---------------------	--------------------	----------------------------------	----------------------------	--	----------------------------------	--

