

附件 1

云南省交通运输综合行政执法局 2023 年第三季度
安全生产督查暨汛期交通运输重要基础设施
安全防护及防灾减灾工作驻点督导记录表

被督查检查单位	永金高速项目公司	督查检查时间	2023.8.6
存在的主要问题和隐患	南妈 1 号大桥及钢筋加工厂： 1. 未及时对桥下施工区域进行平整； 2. 桥面钢筋网片锈蚀严重，未按标准化要求进行储存； 3. 钢筋加工厂周围排水沟堵塞、厂内未按标准化要设置标识标牌。		
整改措施建议	1.对本次督导提出的问题要求立行立改、举一反三，由玉溪市交通局对整改情况进行核查。 2.由玉溪市交通局督促项目公司及各参建单位严格按照按汛期安全隐患排查整治要求对全线两区三厂、弃土场、高边坡、桥梁高墩、隧道工程、不良地质地段等部位加强检查，发现问题及时处置。		
被督查检查单位 签字（盖章）	陈光永 2023 年 8 月 8 日		
督查检查组签字	张煦 李青山 2023 年 8 月 8 日		

备注：此表一式两份。