

云南省交通运输综合行政执法局 2023 年第三季度
安全生产督查暨汛期交通运输重要基础设施
安全防护及防灾减灾工作驻点督导记录表

第 1 页 共 2 页

被督查检查单位	大理州交通运输局	督查检查时间	2023.7.24-25 日
存在的主要问题 和隐患	<p>一、宾川客运站</p> <p>1.经抽查发现站内 1 个灭火器内部压力较大,指针处于黄色区域,未及时更换;</p> <p>2.个别运营车辆轮胎有裂纹、磨损较严重。</p> <p>二、宾川万顺叫车网约车公司</p> <p>文明经营承诺书流于形式,抽查发现今年签订的承诺书其中一份时间为“2022 年”,现场询问驾驶人员,不清楚其中承诺的主要内容。</p> <p>三、云南大理中运危货贸易公司</p> <p>1.危险货物运输车辆路检路查表检查人员签字不及时;</p> <p>2.检查发现的问题后续未跟踪整改情况(表格中跟踪整改情况一栏未填写),资料闭环管理不到位。</p> <p>四、大理交运集团</p> <p>抽查的 2 个灭火器内部压力较大,指针处于黄色区域,未及时更换。</p> <p>五、滴滴出行科技公司大理办事处</p> <p>1.主体责任落实不到位,对驾驶员缺乏有效的管控手段,存在较大安全隐患;</p>		

	<p>2.安全基础管理资料管理不规范。</p> <p>六、宾鹤高速</p> <p>(土建一工区) K3+200 弃土场排水设施不完善。</p> <p>七、共性问题</p> <p>被抽查的运输企业虽开展了安全生产自检自查，但对汛期安全生产工作落实不到位。</p>
整改措施建议	<p>请大理州交通运输局督促相关责任单位切实履行主体责任，对照以上问题举一反三，形成责任清单，明确整改措施及时限，及时整改闭环，进一步强化汛期安全生产工作管理。</p>
被督查检查单位 签字（盖章）	<p>王德文</p> <p>2023 年 7 月 25 日</p>
督查检查组签字	<p>王德文 杨名 尹琴壁 郭云</p> <p>2023 年 7 月 25 日</p>

备注：此表一式两份。