

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1

编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 25 日		
监督检查地点	景洪港		
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	118客位总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象		✓	
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 1.安全隐患检查表填写不规范。 2.制度不够健全。			
整改意见 1.规范填写安全隐患检查表 2.加强企业管理，健全相关制度。			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光 2024年7月25日		

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1

编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	西双版纳金三角旅游航运有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062		
	姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 24 日		
监督检查地点			
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法有效性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	714客位总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象		✓	
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 企业制度未及时修订完善。			
整改意见 结合实际及时修订完善企业制度。			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光		
贾中林	2024 年 7 月 24 日		
	2024 年 7 月 24 日		

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1

编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	西双版纳建业航运有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 25 日		
监督检查地点	景洪港		
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法有效性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	768客位 914 总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象		✓	
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 企业制度修订不及时，不健全			
整改意见 及时修订完善，健全相关制度。			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光 2024 年 7 月 25 日 2024 年 7 月 25 日		

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1

编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	西双版纳渝纳国际航贸有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 25 日		
监督检查地点	现场		
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法有效性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	3117	总吨	
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象		✓	
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 无			
整改意见 做好两艘停航船舶的维护保养相关工作。			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光 2024 年 7 月 25 日 2024 年 7 月 25 日		

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1 编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	云南力拓建材有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 24 日		
监督检查地点	勐罕镇		
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	3740 总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象		✓	
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 无			
整改意见 因企业停航，目前只配备符合船舶停靠要求的人员。建议复航时安相关要求配齐人员再复航。			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光		
2024 年 7 月 24 日	2024 年 7 月 24 日		

企业公章未在现场

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1

编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	西双版纳港埠旅游航运有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062		
	姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 24 日		
监督检查地点	景洪港		
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法有效性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	200 客位 总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象			
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 1. 安全巡查表不规范，无检查人员签字，整改问题不形成闭环。 2. 未制定年度培训计划			
整改意见 1. 规范完善巡查表，完成巡查整改后签字确认。 2. 结合实际制定年度培训计划并按计划开展培训			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光 2024 年 7 月 24 日 2024 年 7 月 24 日		

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1

编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）		云南羽悦工程服务有限公司	
监督检查单位		云南省航务管理局运管处	
监督检查人员		姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246	
监督检查时间		2024 年 7 月 24 日	
监督检查地点		勐罕镇	
检查内容及结果		是	否 存在问题
《水路运输经营许可证》合法性，证书保持情况		✓	
高级船员配备情况			✓
专职海务、机务人员配备情况		✓	
自有船舶运力 2586 总吨			
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。		✓	
是否有超范围经营情况			✓
是否有船舶违规挂靠问题			✓
是否有禁运、限运物资			✓
所属船舶是否有超载现象			✓
年度核查情况		✓	
存在的其它问题 无			
整改意见 因企业停航，人员符合企业相关要求，建议复航后严格落实相关要求配备船员等要求。			
被检查企业签字（盖章）白现明 2024 年 7 月 24 日 企业公章未在现场		检查人员签字：魏志刚 陆天光 2024 年 7 月 24 日	

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1

编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	西双版纳印象澜沧江旅游航运有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 24 日		
监督检查地点	景洪港		
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	1497客位总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象		✓	
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 企业制度不完善			
整改意见 进一步完善企业制度，提升服务品质，加强夜游船管理，和应急演练。			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光 2024 年 7 月 24 日		

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）		西双版纳嘉州船舶修造厂		
监督检查单位		云南省航务管理局运管处		
监督检查人员		姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间		2024 年 7 月 24 日		
监督检查地点		勐罕镇		
检查内容及结果		是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法性，证书保持情况		✓		
高级船员配备情况		✓		
专职海务、机务人员配备情况		✓		
自有船舶运力		1273 总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。		✓		
是否有超范围经营情况			✓	
是否有船舶违规挂靠问题			✓	
是否有禁运、限运物资			✓	
所属船舶是否有超载现象			✓	
年度核查情况		✓		
存在的其它问题 无				
整改意见 无				
被检查企业签字（盖章）		检查人员签字：		
李松平 2024 年 7 月 24 日		魏志刚 陆天光 2024 年 7 月 24 日		

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1 编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	西双版纳凤凰国际航运有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 24 日		
监督检查地点	景洪港		
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	608客位 总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象		✓	
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 1.企业制度未进行及时修订完善。			
整改意见 及时修订完善企业管理制度			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光 2024 年 7 月 24 日 2024 年 7 月 24 日		

水路运输市场“双随机、一公开”检查表

表 1

编号：水路运输 2024-001

企业名称（个体经营户）	云南同饮一江水国际旅游航运有限公司		
监督检查单位	云南省航务管理局运管处		
监督检查人员	姓名：陆天光 执法证号，25000017062 姓名：魏志刚 执法证号，25000017246		
监督检查时间	2024 年 7 月 24 日		
监督检查地点	景洪港		
检查内容及结果	是	否	存在问题
《水路运输经营许可证》合法有效性，证书保持情况	✓		
高级船员配备情况	✓		
专职海务、机务人员配备情况	✓		
自有船舶运力	300 客位总吨		
是否有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。	✓		
是否有超范围经营情况		✓	
是否有船舶违规挂靠问题		✓	
是否有禁运、限运物资		✓	
所属船舶是否有超载现象		✓	
年度核查情况	✓		
存在的其它问题 企业制度修订不完善			
整改意见 进一步完善修订相关制度。			
被检查企业签字（盖章）	检查人员签字：魏志刚 陆天光 2024 年 7 月 24 日		

